9

CITROËN

Servicemeddelande

Grupp: 02-01:05

Datum: 2002-10-15 ☐ ÅF

Sign.: BjS ☐ Verkstad

Spolarmunstycken C5

Vi har fått en lösning på problemet att vindrutespolningen på C5 inte sprutar på mitten av vindrutan. Det är Dahlqvists i Hudiksvall som har hittat ett munstycke från VDO som passar bra att montera om man tar bort gummiringen.

Munstycket finns på 2 artikelnr hos KGKnutsson 08-92 30 00 :

V 246 074 spolarmunstycke, förpackat
S 102 599 spolarmunstycke, oförpackat

KG Knutsson har begränsad lagerhållning så köp bara hem till de mest akuta bilarna i första vändan. De kommer att få hem fler i mitten av sommaren, så förhoppningsvis kan vi byta till alla kunder som vill, inför nästa vintersäsong.

Citroën Sverige tar kostnaden för munstyckena (materialet) på garanti.

Vi skickar en Citroënjacka till Dahlqvists som tack för hjälpen.

Med vänliga hälsningar
CITROËN SVERIGE AB

Björn Sundin
Servicechef