	INFO'RAPID	Xantia
	CITROEN XANTIA Diesel	NR 17
DATUM 940627	Vattensamlingshus	GRUPP 1


Ref.131

Konstaterat: Spricka i vattensamlingshuset.

Diagnos: Fel packning monterad till respektive utförande.


Åtgärd: Upp till org.nr **6201**: montera o-ring "A"

Hus RD nr 96 175 504
märkt "9617550480"
tätning 96 177 635



Fr o m org.nr **6202**: montera specialtätning "C"

Hus RD nr 00001336G4
märkt "9619498980"
tätning 0000134028



Om huset märkt 96 175 504 80 är defekt, byt till den nya monteringen.

	INFO'RAPID	**Xantia**
	CITROEN XANTIA med AC	**NR 12**
DATUM 940412	***Hydraulpump***	**GRUPP 1**

Ref.126

Konstaterat: Remskivan för hydraulpumpen blockerad efter ett ingrepp.

Diagnos: Skruven (1) till generatorfästet (2) lossar och skadar, samt slutligen blockerar remskivan.

Åtgärd: Byt ut hydraulpumpen.

Arbetsbeskrivning:

- Byt ut skruven (1) till RD nr **79 03 00 91 81**.
- Bestryk gängorna med Loctite.
- Dra åt skruven till 2 daNm.

